OK

Minera Panamá

Original

# Orden de Trabajo: 31916

FIRST QUANTUM MINERALS LTD

Supervisor: 17254 OLVER TRUJILLO JIMENO

OT Padre: 00031916
Originador: 16627 MARCOS RODRÍGUEZ

OT fecha creacion: 28/01/2016
OT fecha/hora impresion: 29/01/2016 7:39:46

## Detalles del Equipo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Equipo: | HT037 740B EJ CAT | Descripcion: | HT TRUCKS |
| Serie: | L4F00447 | Frente de Trabajo: | |
| Horometro: | 9,889 20 | Fecha/Hr. Requerida: | 29/01/2016 00 |
| Tipo de OT: | PM proposal JDE | Prioridad: | Normal |

## Detalle de la Orden de Trabajo

Problema Reportado: 740B EJ - MAINTENANCE -2000HRS
Sistema:

Grupo: FCD
Tecnico: Benedicto Jaén
Dulucia Samaniego

Teller:
Capataz: OLVER TRUJILLO JIMENO

Backlog:

Realizado (SI/NO)

## Procedimientos de Servicio, Seguridad y Ambiente

## Trabajo Realizado - OT

Causa Probable:

Trabajo Realizado:
- Reemplazo de aceite a motor, Mandos Finales, Diferenciales, Transmision, Transfer, Sistema Hidraulico de direccion y freno.
- Reemplazo de Todos los filtros
- Toma de muestras a los aceites y refrigerante.

Observaciones:

Indicador de auto lux Encendido. (Hasta).

HOROMETRO: 9898.7

| INICIO (fecha/hora) | 6:30 29-1-2016 | FINAL (fecha/hora) | 3:30 - 29.1.2016 |
|---|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| FIRMA | Benedicto Jaén | Dulucia Samaniego |
| NOMBRE | TECNICO LIDER (CAPATAZ) | SUPERVISOR |